


维护/保养

铅蓄电池的电压管理 M0045-C02

测量应急电源的铅蓄电池组电池电压，监视偏差。

要点

- 电压数据采集仪 LR5043 可测量到 DC50V。LR5043 每一台可监视一个铅蓄电池的电压。
- 可进行铅蓄电池的维护和负载引起的电压变动的调查。
- 测量到的数据可以传送到 PC 进行图表显示。
- 使用迷你数采系列的温湿度数据采集仪 LR5001，可测量应急电源的环境温湿度并将数据整理在图表上。



使用仪器

电压数据采集仪 LR5043 (DC±50V)

温湿度数据采集仪 LR5001

通讯转换器 LR5091

数据采集器 LR5092-20

※ 记载的内容是根据 2014 年 2 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。