


节能

测量机器的待机功率 S0017-C01

测量 ErP 指令（旧 EuP 指令）的 Lot6 中要求的机器的待机模式、关机模式的消耗功率等微小的消耗功率

要点

- 功率计 PW3335 可以 1mW 、 0.1mWh 以上的分辨率进行测量。
- 可测量机器的消耗功率和机器在待机模式、关机模式下的消耗功率。
- 通过 RS-232C 接口或 GP-IB 接口，用电脑可收集数据。
- 准备插座连接线，实现简单连接。



测量方法

- 设置电压、电流量程。
- 提供指定的电压和频率的电源，测量有功功率(W)。
- 有功累积功率(Wh)是使用累积功能，按照指定累积时间进行测量。

※测量方法的详细情况，请参考 ErP 指令。

使用仪器

单相功率计 PW3335

或

Application

节能

三相功率计 PW3336

插座连接线

※记载的内容是根据 2017 年 2 月发行的仪器型号。可能在产品款式上有更改，请以现在发行的为准。